





Pumpenwelle vor dem Vorschleifen für das Hartverchromen



Demontage der Pumpe,  
Zustand nach 5 Betriebsjahren:

- Pumpenwelle, Laufräder normale Verschmutzung.
- Stopfbuchskühlraum Verkalkung
- Pumpenwelle leichte fretting Spuren



Ausgeführte Arbeiten:

- Pumpe komplett demontiert.
- Sämtliche Spiele ausgemessen.
- Pumpenwelle neu hartverchromt und auf Mass geschliffen.
- Pumpe mit neue Verschleisssteilen, WSH, Stopfbuchspackung, Elastomere usw.
- Lackiert Silber Herbol.
- Pumpe vor Ort eingebaut und in Betrieb genommen.